

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION /	FREIGHTLINER /	M2 /	2009 /
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALACXCS39DAF2490		FQ00-ZACATECAS /	N/V
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	3 Regular	

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	





BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALUADO	CHATARRA
		X			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad con fallas en general. no tiene computadora de motor, no tiene marcha. faltan componentes del motor. arneses y mangueras rotas. faltan componentes del turbo, cabina en mal estado, tablero de instrumentos incompleto, asientos rotos, puertas no cierran bien, Golpe en la puerta del copiloto no cierra. no tiene palanca de cambio de velocidad no tiene cardan, tiene Diferencial. Unidad sustentada por aros y tablas. Faltan algunos muelles.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):

Se requiere Grúa para extracción. Chasis recto



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Handwritten signature]

JHLV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Handwritten signature]

NOMBRE Y FIRMA