

CHECKLIST DE INSPECCION CAMION

CONSIGNANTE
GRUPO MODELO

Fecha de Inspección 24-01-2022
Folio de Inspección GM-271-0122

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
CAMION	FREIGHTLINER	M2 44K	2011

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
3ALACYCS0BDAX7895	90291900853812		SAN JOSE DEL CABO	271

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

OPERACIONAL PRUEBA DE ENCENDIDO	FUNCIONAMIENTO		
	SI	NO	SIN PROBAR
		X	X

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
		X	

*** NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
MOTOR	X	
TURBO		X
RADIADOR / MANGUERAS		X
VENTILADOR		X
ALTERNADOR		X
MARCHA		X
CAJA DE DIRECCION		X
COMPUTADORA		X
ARNES		X
BANDAS Y POLEAS		X
DIFERENCIAL	X	
CARDAN	suelto	X
TRANSMISION		X
NO. EJES (2)	X	
MUELLES	X	
AMORTIGUADORES		X
BATERIAS ()		X

CABINA Y CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES		X
SWITCH		X
TABLERO DE INSTUMENTOS	X	
VOLANTE	X	
ASIENTOS		X
PALANCA DE VELOCIDADES		X
PLACA VIN	X	
TAPAS DE PUERTAS	X	
ELEVADORES DE VIDRIO	X	
MANIJAS DE PUERTA	X	
COFRE	(suelto)	X
PUERTAS	X	
FAROS		X
PARABRISAS	X	
ESPEJOS RETROVISORES		X
SERIE GRABADA EN CHASIS	X	
NO. LLANTAS (0)		X
TANQUES DE COMBUSTIBLE ()	X	

OBSERVACIONES GENERALES: Piezas del motor sueltas.

Sin transmision.

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.

LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCIÓN, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Marco Polo Mayorga Aguirre.
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA