

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	FREIGHTLINER	M2	2009
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALACYCS19DAG5387	902919-00751091	GB01-SAN LUIS POTOSI NORTE	—
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	Ninguna	70002237



OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	✓	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				✓	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Sin transmisión, sin llantas motor sin piezas frente desvalijado
Sin tablero sin baterías cuenta con computadora en el interior
funcionan los circuitos, sin llave de encendido, falta capriso
retrovisor del lado del chofer cuenta con tanque de diesel
camion en mal estado.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN VAB:

Adrián Reyes Mtz
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Firma]
NOMBRE Y FIRMA