

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	FREIGHTLINER	M2	2011
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALACYCS1BDAX5024		FB05-PARRAL	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	no tiene	/







OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				X	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad completamente desvalijada. Solo tiene computadora de encendido.
Diferencial y transmision, flecha cardan incompleta. parabrisas estrellado.
Cabin en mal estado, no tiene tablero de instrumentos.
La unidad esta sostenida por Rines y tablas.
no tiene caja de direccion.
chasis recto. se necesita Grua para extraccion.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

J I L U

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Claudia Alejandra Barrera C.
NOMBRE Y FIRMA