

CHECKLIST DE INSPECCION CAMION

CONSIGNANTE
G MODELO

Fecha de Inspección	01/11/2024
Folio de Inspección	GM-70007130-1024

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
CAMION	FREIGHTLINER	M2	2011

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
3ALACYCS1BDBA6591	90291000872328	N/A	MIAHUATLAN, OAX	70007130

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

FUNCIONAMIENTO			
OPERACIONAL	SI	NO	SIN PROBAR
PRUEBA DE ENCENDIDO			X

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
	X		

*** NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
MOTOR	X	
TURBO	X	
RADIADOR / MANGUERAS	X	
VENTILADOR	X	
ALTERNADOR	X	
MARCHA	X	
CAJA DE DIRECCION	X	
COMPUTADORA	X	
ARNES	X	
BANDAS Y POLEAS	X	
DIFERENCIAL	X	
CARDAN	X	
TRANSMISION	X	
NO. EJES (2)	X	
MUELLES	X	
AMORTIGUADORES	X	
BATERIAS (2)	X	

CABINA Y CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES		X
SWITCH	X	
TABLERO DE INSTUMENTOS	X	
VOLANTE	X	
ASIENTOS	X	
PALANCA DE VELOCIDADES	X	
PLACA VIN	X	
TAPAS DE PUERTAS	X	
ELEVADORES DE VIDRIO	X	
MANIJAS DE PUERTA	X	
COFRE	X	
PUERTAS	X	
FAROS	X	
PARABRISAS	X	
ESPEJOS RETROVISORES	X	
SERIE GRABADA EN CHASIS	X	
NO. LLANTAS (6)	X	
TANQUES DE COMBUSTIBLE (1)	X	

OBSERVACIONES GENERALES:

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.

LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCIÓN, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: _____
 NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

JORGE ALBERTO GOMEZ
 NOMBRE Y FIRMA