

Fecha de Inspección

21/07/25

Folio de Inspección

GM-8759-0625

CONSIGNANTE



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	FREIGHTLINER	M2	2012
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALACYCS1CDBE8759	No visible	FA00-BAJA CALIFORNIA NORTE (TIJUANA)	N/D
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	6 Mal	1

70011754









OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		✓

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
✓					

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Sin probar funcionamiento sin batería, sin llave interiores en regular estado, Chasis recto

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]
Elena Raddeke

NOMBRE Y FIRMA