


TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	FREIGHTLINER	M2	2007
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALACYCS27DZ22914		FE15-COLIMA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
<u>MANUAL</u>	<u>DIESEL</u>	<u>4</u>	

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	<u>X</u>	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		<u>X</u>		<u>X</u>	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:  
Motor desvalijado, faltan piezas / Sin caja de direcciones / Suspencion delantera desvalijada / Sin transmision / Sin cardan /  
Diferencial abierto /

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: [Signature]  
Marco Polo Navarro Garcia  
 NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA: [Signature]  
Roger Antonio Hernandez Tellez  
 NOMBRE Y FIRMA