

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	FREIGHTLINER	M2	2008
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALACYCS28DZ96092		FE01-ZAPOPAN	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
ESTANDA	DIESEL		


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

TRANSMISION DESCOMPUESTA, MOTOR COMPLETO, NO TRAE LLANTA DELANTERA, PALANCA DE VELOCIDADES DESCONECTADA SIN UNA LLANTA TRAZERA IZQUIERDA Y DERECHA ACIENTO ROTO DEL LADO DEL COPILOTO

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: Javier Sofiano Zamudio
ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA
NOMBRE Y FIRMA

Alejandro Rodriguez K
NOMBRE Y FIRMA