

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	FREIGHTLINER	M2	2011
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALACYCS2BDAX4769		FE10-OCOTLAN	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
ESTANDAR	DIESEL		/


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	<input checked="" type="checkbox"/>	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		<input checked="" type="checkbox"/>			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

SIN ASIENTO DE COPILOTO, TABLERO ROTO, LLANTA DELANTERA
NO SIRVE ESTA TROZADA, SIN VENTILADOR Y RADIAADOR, SIN
FAROS, SIN ESPEJOS RETROVISOR, SIN DOS LLANTAS TRASERAS
SIN ALTERNADOR, SIN FLECHA, CAJA DE VELOCIDADES
ABIERTA SIN PALANCA DE VELOCIDADES, PUERTA CAIDA

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: Javier Soriano Zamudio ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA
NOMBRE Y FIRMA

Arturo Zavala Perez
NOMBRE Y FIRMA