

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	FREIGHTLINER	M2	2011
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALACYCS2BDAX4786		FE17-MANZANILLO	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
MANUAL.	DIESEL	2	1156







OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				X	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Sin suspensión delantera / Motor desajustado / Sin computadora / Sin faros.
Sin vidrios en puertas / Sin caja de transmisión / Sin caja de dirección.
Sin bandas. Ni poleas / No radiador / Sin tintero, sin asientos / Sin palanca.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Marco Polo Vagoiza A.
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Yonuen Rivera Mendez
NOMBRE Y FIRMA