

Fecha de Inspección

Folio de Inspección

GM-0815-0625

CONSIGNANTE

ABInBev

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION /	FREIGHTLINER	M2	2011
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALACYCS2BDAY0815 /	90291900859882	FB04-CD. JUÁREZ	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
NO tiene	Diesel	no tiene	/

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
					X







DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Solo tiene computadora de motor y Encendido. Faltan componentes del motor, se desconocen fallas. Falta eje trasero, no tiene diferencial, no tiene Cardan. no tiene tablero de instrumentos, no tiene asientos, ni puerta piloto no tiene bandos, no tiene alternador.

Esta sostenien por tablas y Gatos de soporte

Chasis recto. Extraccion solo por Grua

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

JHLV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA