

Fecha de Inspección

Folio de Inspección

GM-3533-0625

CONSIGNANTE

ABInBev

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION /	FREIGHTLINER /	M2 /	2011 /
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALACYCS2BDAZ3533 /		FC15-SANTIAGO PAPASQUIARO /	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
no tiene	Diesel		/






OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				X	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad con faltantes en General. tiene cardan, el eje trasero y el diferencial estan en el suelo se desconocen fallas que pueda tener, motor incompleto y con agua. cabina con tablero de instrumentos y asientos regular
la unidad

Chasis recto, se requiere grua para extraccion
CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]
JH+L

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]
Claudia Paola Herrera Complido
NOMBRE Y FIRMA