

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	FREIGHTLINER	M2	2009
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALACYCS39DAF7047		GB06-CARDENAS	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Disel	3 Regular	1






OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Se desconocen fallas que pueda tener el motor u algun otro componente.
no tiene marcha, no tiene alternador, no tiene computadora mas que la de
encendido. tiene cables cortados y mangeras sapadas, amortiguador mal
tiene diferencial y flecha cardan. cabina y asientos malos
muelles mal, esta sostenido por un pin la unidad
Chasis recto, se requiere Grúa para extraccion.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA

[Signature]
JHLV

[Signature]
MARIO ANTONIO MALDONADO