

PAP

Fecha de Inspección

29-05-25

Folio de Inspección

GM-2008-96-0525

CONSIGNANTE

G Modelo

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	FREIGHTLINER	M2106 35 K	2009
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALAL4L539DA7050	90697800743978	SLP - NORTE	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
			2008-96








OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				X	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

lenta atrás, sin palanca con faltantes en interiores, bolsa de aire dañada, sin marcha, sin computadora, bomba in completa, puede tener mas faltantes de las mencionadas, carrocería con daños, puerta de piloto atas cado, chasis Recto

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA