

| TIPO DE UNIDAD      | MARCA          | MODELO / VERSION | AÑO         |
|---------------------|----------------|------------------|-------------|
| CAMION ✓            | FREIGHTLINER ✓ | 44K M2 ✓         | 2010 ✓      |
| NO. SERIE / CHASIS  | NO. MOTOR      | UBICACION        | KILOMETRAJE |
| 3ALACYCS3ADAT2724 ✓ | 90291900824060 | FS03-LA PAZ ✓    | N/D         |
| TIPO DE TRANSMISION | COMBUSTIBLE    | LLANTAS          | ECO         |
| Manual              | Diesel         | 5 Mq/            | 1           |

70007926








| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE |
|----------|-------------|--------------|
|          |             | ✓            |

| BUENO | REGULAR | MAL | SINIESTRO | DESVALIJADO | CHATARRA |
|-------|---------|-----|-----------|-------------|----------|
| ✓     |         |     |           |             |          |

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Sin probar funcionamiento, sin llave, se desconocen estados mecánico, fugas de aceite en motor cuenta con la mayoría de sus componentes  
Chasis Recto

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA