






TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	FREIGHTLINER	M2	2013
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALACYCS3DDBX1823		FE02-TLAQUEPAQUE	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
ESTANDAR	DIESEL		

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

SIN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, SIN TURBO COMPLETO, SIN COFRE
SIN ESPEROS RETROVISORES, SIN PILAS, TABLERO DESTROZADO
SIN TAPON DE TANQUE DE GASOLINA, CAJA DE TRANSMISION ABIERTA
SIN PALANCA DE VELOCIDADES, SIN FLECHA, NO SISTEMA DE
FRENO, SIN DOS LLANTAS TRACERAS, LLANTA DELANTERA PONCHADA
FALTAN ACCESORIOS EN EL MOTOR, CABLEADOS, NO FUNCIONA EL
CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES): ELEVADOR DE LA PUERTA IZQUIERDA Y DERECHA



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Javier Sotelo Zomudio
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Arturo Zavala Perez
NOMBRE Y FIRMA