

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	FREIGHTLINER	M2	2011
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALACYCS4BDAX4756		FE00-GUADALAJARA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
ESTANDAR.	DIESEL	2	





OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
					X

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

MOTOR ABIERTO, NO TRAE VENTILADOR, NO TRAE RADIAADOR, SIN PUERTAS, SIN COFRE, EJE TRACERO DESHUESADO, SOLO UNA LLANTA UNA PUERTA SUELTA EN LA CAJA DE CARGA, SIN SUSPENSIÓN, SIN PILA, SIN ALTERNADOR, SIN MUELLE DELANTERO, SIN TURBO SIN COMPUTADORA, SIN TABLERO, SIN ASIENTO DEL COPILOTO SIN DIFERENCIAL, SOLO TIENE TRES LLANTAS

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Javier Soriano Zomudio
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Luis Monroy Cardenas
NOMBRE Y FIRMA