

Fecha de Inspección Folio de Inspección CZ - O 2-25 GM-9417-0625



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION .	FREIGHTLINER 🗸	M2 V	2013
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALACYCS4DDBW9417		FA03-ENSENADA	NID
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
No trene	Devel	6 Mal	/

70014369


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE	BUE

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Chasis Recto, No cuenta con Transmission
sin dutch cardan se to componentes con correion
falta sin baterias, sin llave sin asiento de piloto
sin palanca de Velocidados tableso desarmado lado copilat
alta sera de fisibles

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Robert Order

IOMBRE Y FIRMA