

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	FREIGHTLINER	M2	2013
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALACYCS4DDFD3329		FY00-MORELIA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
ESTANDAR	DIESEL	CUATRO LLANTAS	12/08






OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				X	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

SIN ESPEJOS RETROVISORES, SIN BATERIA PUERTA DERECHA, ASIENTO ROTO, SIN BATERIA, SIN LLAVE DE ENCENDIDO, CUERPO DE ACCELERACION EN LA CABINA, SALPICADERA DAÑADA, LLANTA PUNCHADA, FALTAN DOS LLANTAS CON SUS RINES DEL EJE TRASERO, MOTOR DESVALIJADO PUERTA DAÑADA NO CIERRA LA TAPA DE MOTOR SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABINA

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Javier Soriano Zomodi
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Edgar Ortiz
NOMBRE Y FIRMA

Edgar Miguel Ortiz Ochoa