

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	FREIGHTLINER	M2	2011
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALACYCS5BDAX4751		FU05-ACAPONETA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	5 llantas	223







OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	☒	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	☒				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

faltantes en motor, tiene computadora, Marcha, con papeles
Alternador, Radiador, Ventilador, puede tener mas faltantes de
los mencionados, 5 llantas Mal, Retiro en grua, se
desconoce estado mecanico de la unidad así como
fallas, sin vidrios de ventanas y retrovisores

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

J. Humberto de la Rosa S.

NOMBRE Y FIRMA