

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION.	FREIGHTLINER		
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
ALACYS5CDBW9389		MANZANILLO.	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
MANUAL.	DIESEL	6	







OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
X		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad completa / Seve completo del motor, suspension y eje 2 berbenas

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

W

Marco Rob Mayorga
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Yonvan Rivera Mendoza
NOMBRE Y FIRMA