

Fecha de Inspección

Folio de Inspección

GM-6734-0625

CONSIGNANTE

ABInBev

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	FREIGHTLINER	M2	2008
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALACYCS68DZ06734	906 978 00 689580	GB01-SAN LUIS POTOSÍ / NORTE	N/V
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	5 Regular	

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE







BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DEVALUADO	CHATARRA

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Se desconocen fallas que pueda tener el motor y la unidad.
tiene 2 computadoras "encendido y motor". tienen marcha, asientos y cabina en mal estado. no tiene palanca de cambio de velocidades.
Golpes en el cobre y carrocería, tiene diferencial y flecha cardán.

Chasis recto. se requiere grúa para extracción.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

JHLV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Felix
NOMBRE Y FIRMA