


Fecha de Inspección Folio de Inspección





TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	FREIGHTLINER	M2	2010
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALACYCS6ADAT2734	90291900825376	FS03-LA PAZ	NID
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Many of	Piese	6 Mat	211 €

7000 8021

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	V				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Chasis recto Interiores en regular estable


No went a con Radiador, parrilla rota

Parabrisas estrellado

Tiene: Mater, travenisia, diferencial y la najoria

de sus componentes

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

TOMBRE Y FIRMA

RESPONSABILE INSPECCIÓN VAR

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBREY ERMA