

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	FREIGHTLINER	M2	2012
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALACYCS6CDBN4416		FE23-CHAPALA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
ESTANDAR	DIESEL		/







OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

CAJA DE VELOCIDADES ABIERTA, ASIENTO DE CONDUCCION EN MALAS CONDICIONES, TABLERO ROTO
UNIDAD COMPLETA DE MOTOR, SUS PERIFERICOS COMPLETOS
ESPEJOS Y FAROS COMPLETOS

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Javier Zomunio
NOMBRE Y FIRMA

Zomunio
ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Eleuterio Barba B.

Eleuterio Barba Barba
NOMBRE Y FIRMA