


Fecha de Inspección
Folio de Inspección






TIPO DE UNIDAD	TIPO DE UNIDAD MARCA		AÑO		
CAMION	FREIGHTLINER	M2	2011		
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE		
3ALACYCS7BDAV8938	VIO	FC17-SABINAS	NI		
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO		
No tione	Diase	2 halos	200111		

		BOENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARR
						7	114
COIDE EALL	 Y/O COMPONENTES FA						

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBDE V EIDAM

ENCARGADO DEL CEDIS / DI ANTA

Manch Cortiano NOMBREY FIRMA