

Fecha de Inspección

10-03-2016

Folio de Inspección

GM-70002494-0326

CONSIGNANTE

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	FREIGHTLINER	M2	2011
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALACYCS7BDAV8955	N/V	GB05-MATLAPA	N/V
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	4 Regular 1 mala	70002494

Transmision esta sueta

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X









BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

La unidad no tiene marcha y la transmision esta en el suelo de bajo del camion. Se desconocen fallas mecanicas que puedan tener los componentes mecanicos, tiene computadora de moto, Encendido, tiene alternador, tiene turbo. tablero de instrumentos en mal estado. Gcabin regular estado. parabrisas estrellado. Golpes en la carroceria tiene diferencial y flecha gardan.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):

Chasis recto. se necesita Grúa para extraccion



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]

JH LU

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA