

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	FREIGHTLINER	M2	2011
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALACYCS7BDAX6856		FV01-ÉBANO S.L.P. I	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
ESTANDAR	DIESEL	2	1









OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				X	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Sin cardán, sin llantas de bdo en el eje trasero; eje delantero desarmado, sin ventilador, ni radiador; motor desvalijado, sin mangueras, sin bandas, sin bujías, sin generador, ni marcha; sin asientos, sin parrilla, tablero desvalijado, sin cletas de puertas, sin vidrio, sin tapón de combustible, sin cofre.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

MARCO POLO MAYORGA
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

ALEJANDRO HERRERA M.
NOMBRE Y FIRMA