

| TIPO DE UNIDAD | MARCA | MODELO / VERSION | AÑO |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|
| CAMION | FREIGHTLINER | M2 (189) | 2011 |
| NO. SERIE / CHASIS | NO. MOTOR | UBICACION | KILOMETRAJE |
| 3ALACYCS7BDBA6594 | 90291000872831 | FW05-PINOTEPA NACIONAL | |
| TIPO DE TRANSMISION | COMBUSTIBLE | LLANTAS | ECO |
| | | | / 70007133 |







| OPERABLE | NO OPERABLE | SE DESCONOCE |
|----------|-------------|--------------|
| | | ✓ |

| BUENO | REGULAR | MAL | SINIESTRO | DESVALIJADO | CHATARRA |
|-------|---------|-----|-----------|-------------|----------|
| | ✓ | | | | |

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

no arranca por falta de uso

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

[Handwritten Signature]

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Alma Lourdes García Arriaga
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA