

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	FREIGHTLINER	M2	2013
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALACYCS7DDFA6173		FE10-OCOTLAN	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
ESTANDAR	DIESEL	6	1


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

FALTA DE CANTERA INCOMPLETA, SALPICADERA DELADO DERECHO  
NO LA TRAE, BANDAS Y POLEAS SUELTAS, TABLERO DESARMADO  
SUSPENSIÓN DELANTERA CON FALLA, LLANTA DELANTERA  
POCHADAS

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

*Javier Serrano Zamudio*  
ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA  
NOMBRE Y FIRMA

*Fernando Ramos Hitezu*  
NOMBRE Y FIRMA