

Fecha de Inspección

03/06/26

Folio de Inspección

GM-70014836-0526

CONSIGNANTE

EMPRESA LIDER

T2

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION ✓	FREIGHTLINER ✓	M2	2013
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALACYC57DDFA8148 ✓	NV	FZ14-QUERETARO ✓	NV
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
7M	Diesel	4 (mal estado)	70014836 x

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	







BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

fallantes: compresor, bomba de arranque, moldura
cafre, retrovisores (espejos), marcha
cuenta con computadores, alternador, motor, baterías

Transmision y caja de vel dañadas.

Chasis Recto
CARROCERÍA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA