

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION ✓	FREIGHTLINER ✓	M2 ✓	2009 ✓
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALACYCS89DAH0800 ✓	90291900754122	FY08-ZITÁCUARO ✓	N/V
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	4 Regular	


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Motor desvelado, se desconocen otras fallas que pueda tener, no tiene marcha. No tiene bandas, no tiene alternador. Golpes en la carrocería, asientos en mal estado

Chasis recto. se requiere Grúa para extracción
CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: JHLV
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA: Juan Carlos Rosendo Hdz
NOMBRE Y FIRMA