

+1996pa96



Fecha de Inspección	11-03-2026
Folio de Inspección	

CONSIGNANTE

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	FREIGHTLINER	M2	2013
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALACYS800BX1820			
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
			70014962

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	









BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				X	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Unidad sin componentes mecánicos, no tiene asientos
tablero de control de instrumentos mal.
Solo tiene diferencial y caja dirección y computadora de encendido

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):

Chasis recto, se necesita grua para extraccion



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

JHLV

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA