



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	FREIGHTLINER	EIGHTLINER M2	
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALACYCS8DDFE5144		FU05-ACAPONETA	ND
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
1 lemma	Diesel	6	318


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE	
		7	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
10	1				10

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Chasis cama pua figure com putadora, A terrador elenche no tiene,
typo, fodria denor fallan tes, Se desconoce
oltimo Stodo elecanico y fallos, forobisas
Cotrollado

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

J. Humbarta PalaRos