

Fecha de Inspección

29-05-25

Folio de Inspección

GM-2007-10-0525

CONSIGNANTE

GM Modelo

PAR

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	FREIGHTLINER	M2 106 35K	2008
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALAC4CS98D271027	90697800684574	SIP - Norte	ND
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
	DIESEL	3M1	2007-10







OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X		X	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

chasis recto, cordón incompleto, interiores completamente desvalijado
 es llantas bien, sin transmisión, sin un tero, Motor con
 faltantes, caja de fusibles, Motor dañado y sin inyectores
 bomba, carrocería dañada, sin turbo alternador, marchas
 unidad desvalijada puede tener mas faltantes de las mencionadas
 sin llave

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA