

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	FREIGHTLINER	M2	2011
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALACYCS9BDAV9606		FU05-ACAPONETA	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
	Diesel	1 llanta	217


OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				X	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

sin diferencial, cardan, bujes, solo una llanta, con diversos fallantes en motor e interiores del ya, en grúa para brisas estallado, sin espejos, ventanos, sin transmision

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

J. Humberto de la Rosa
[Signature]
NOMBRE Y FIRMA