

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION ✓	FREIGHTLINER ✓	M2 ✓	2008 ✓
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALACYCSX8DZ40580 ✓		GD00 APODACA ✓	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	3 REGULAR	70000462

Esta desmontada

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:


tiene el motor abierto, le falta la tapa e inyectores, las mangueras de la valvula estan rotas. tiene computadora de motor, tiene alternador, tiene turbo. tiene radiador. no tiene marcha, ~~no tiene transmisión~~. no tiene flecha cardan, no tiene faros, no tiene tablero de instrumentos, cabina y asientos resaca, Golpes en carroceria
se desconocen fallas en los componentes mecanicos

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):

Chasis, recto, se necesitan Grus para extracción



tiene diferencial, no tiene computadora de encendido
la transmision esta desmontada y esta en la parte de atras



Ubicada en taller externo "Gruas 370 S.A. de C.V."
Monterrey

AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

[Signature]
JHLV