

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	FREIGHTLINER	M2	2009
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALACYCSX9DAG0754		<u>Tehuacan</u>	<u>NV</u>
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
<u>ESTANDAR.</u>	<u>DIESEL.</u>	<u>6</u>	70004729







OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		<u>X</u>

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
<u>X</u>					

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

- Compresor y cabeza junto con el secador, no funcionan.
- las cortinas en mal estado.
- Dice el mecanico q' si arranca.
- Techo de cabina mal estado, asiento piloto en mal estado.
- Con llave. - Falta espejo retrvisor del copiloto.
- Situa e baterias. - Faltan cortina en caja.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA/SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]
Marco Roberto A.
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]
Jose Jimenez
NOMBRE Y FIRMA