

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION ✓	FREIGHTLINER ✓	M2 ✓	2010 ✓
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALACYCSXADAS4037 ✓	N/A	FV02-CD. MANTE T ✓	N/A
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	5/Malas	70012224 ✓






OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Se prueba de arranque se desconoce fallas mecánicas, con faltante de sus componentes mecánicos, falta de una llanta trasera, interior, tablero roto, asientos, tapas puertas, volante, palanca exterior, espejos, faros, calaveras. (Cuenta con diferencia) Chasis ~~recto~~ recto.

CARROCERÍA (IDENTIFICACIÓN DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

María E. Viquez
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Firma]
NOMBRE Y FIRMA