

Fecha de Inspección
Folio de Inspección

GM-9789-0625






TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION /	FREIGHTLINER /	M2 /	2011 /
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALACYCSXBDAV9789 /		FB00-CHIHUAHUA /	N/V
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
NO tiene	Sin tanque	2 mal	/

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
					X

DESCRIBE FALLAS MECANICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

solo tiene el motor con faltantes, solo tiene computadora encendida.
 tiene diferencial. no tiene cardan. cofre roto. sin caja de direccion
 *no incluye llantas delanteras. solo las tiene para que la unidad no
 se hunda en el lodo.
 Chasis recto. se requiere grua para extraccion.
 CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCION V4B: _____
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA