

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION ✓	FREIGHTLINER ✓	M2 44K	2011
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALACYCSXBDAW2238 ✓	90291900835349	FS04-S JOSE CABO ✓	N/D.
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
No tiene	Diesel	2 Mal	2371

70008346

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	✓	








BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		✓			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Faltantes: Transmisión, Radiador ventilador, polea, Banda agua y combustible, Marcha, conexiones turbo y Bomba aceite, Bomba clutch, conexiones Bomba frenos, Banda depósito Agua.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):

Chasis recto, tiene diferencial y Motor



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]

NOMBRE Y FIRMA