

Fecha de Inspección

29-05-25

Folio de Inspección

44-2011-05A-0515

CONSIGNANTE

G Modelo

PAP

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
	FREIGHTLINER	M2-116 35 K	2011
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALAC4C5XBD4Z3487	90A1900861942	SP-NOZTE	ND
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
	Diesel	R	2011-05A







OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
				X	

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Interiores completamente desvalijados con faltantes en general, chasis recto
2 llantas traseras, sin banders, sin computadora, marcha, faros
caja de fusibles, suspension y frenos con faltantes, puede
tener mas faltantes de los mencionados, potencia pobre

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA