

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	FREIGHTLINER	M2	2013
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALACYCSXDDBW9423	No tiene	FC15-SANTIAGO PAPASQUIARO	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
			/



OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALUADO	CHATARRA
					X

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Sin componentes mecanicos. la cabina esta en mal estado, sin tablero de instrumentos. su tiene una parte del cardan. diferencial abierto. la Unidad esta sostenida por rines y troncos. Chasis recto. se necesita Grúa para extraccion.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B

[Signature]

JIALU

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

[Signature]

Claudia Paola Herrera C

NOMBRE Y FIRMA