

Fecha de Inspección

29-05-25

Folio de Inspección

GM-140-0525

CONSIGNANTE

G MODELO

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	FREIGHTLINER	M2106 S2K	2004
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALFCY6504DN42548	90697900364676	SIP SUR	ND
TIPO DE TRANSMISION	COF/BUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Es manual	DIESEL	4	196







OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
	X	

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
		X			

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Chasis Recto, tablero Roto con faltantes, Daño en motor, sin
elavcha, sin baterior, fusibles, falta manguera de agua, 4 llantas
un Diferencial, sin llave, bomba de aceite con
faltantes, sin tapones de combustible, Rayones y golpes
en carrocería

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA