

Fecha de Inspección

Folio de Inspección

GM-5885-0625

CONSIGNANTE



TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	FREIGHTLINER	M2	2011
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALFCYCS1BDAX5885	N/V	GB12-SAN LUIS SUR / TANQUIAN	N/V
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Manual	Diesel	10 regular	/

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
		X






BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
X	X				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Se desconocen fallas que pueda tener la unidad y el motor, tiene 2 computadores, la del motor y la de encendido. tiene diferencial con su flecha cardan. cabina y asientos desgastados. parabrisas estrellado. Marcha no visible

chasis recto, se requiere Grúa para extracción.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

JHLV

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Los Angel Figueroa

NOMBRE Y FIRMA