

Fecha de Inspección

22/05/25

Folio de Inspección

N-311-0525

CONSIGNANTE

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
M2	FREIGHTLINER	M2116-52K	2016
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALFCXS1G0HB7914	902910C1090823	Cedis Veracruz.	812342.
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
Estandar	Diesel	11R225	311





OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
Si		

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALUADO	CHATARRA
	Si				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

Bateria descargadas
Rampa no funciona
Daños estéticos dentro de cabina.

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



AVISO: TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

[Signature]

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B

Moises Lopez Saldaña
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

NOMBRE Y FIRMA