

CHECKLIST DE INSPECCION CAMION

CONSIGNANTE
GRUPO MODELO

Fecha de Inspección 25-Ene-2022
Folio de Inspección GM-253-0122

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
CAMION	FREIGHTLINER	M2 52K	2011

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
3ALFCYCS9BDAX9134	90291000858018	— 6 —	LA PAZ	253

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

OPERACIONAL PRUEBA DE ENCENDIDO	FUNCIONAMIENTO		
	SI	NO	SIN PROBAR
		X	X

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
		X	

*** NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
MOTOR	X	
TURBO		X
RADIADOR / MANGUERAS		X
VENTILADOR		X
ALTERNADOR		X
MARCHA		X
CAJA DE DIRECCION		X
COMPUTADORA		X
ARNES		X
BANDAS Y POLEAS		X
DIFERENCIAL	X	
CARDAN	X	
TRANSMISION		X
NO. EJES (2)		
MUELLES	X	
AMORTIGUADORES		X
BATERIAS ()		X

CABINA Y CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES		X
SWITCH		X
TABLERO DE INSTRUMENTOS	X	
VOLANTE	X	
ASIENTOS		X
PALANCA DE VELOCIDADES	X	
PLACA VIN	X	
TAPAS DE PUERTAS		
ELEVADORES DE VIDRIO	X (der)	
MANIJAS DE PUERTA	X (der)	
COFRE	X	
PUERTAS	X (der)	
FAROS	X (der)	
PARABRISAS	X	
ESPEJOS RETROVISORES	X (der)	
SERIE GRABADA EN CHASIS		
NO. LLANTAS (2)	X	
TANQUES DE COMBUSTIBLE ()	X	

OBSERVACIONES GENERALES:

Sob 2 llantas en mal estado / Faltan piezas al motor /
Mal estado general, Buena ok.

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.

LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCIÓN, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B:

Marcos Polo Navarrete Aguirre
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Jesus Felipe Navarro
NOMBRE Y FIRMA