

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO / VERSION	AÑO
CAMION	Freightliner	M2106 52K 6X2	2017
NO. SERIE / CHASIS	NO. MOTOR	UBICACION	KILOMETRAJE
3ALFCYDJ1HDJE2718		LOS MOCHIS	
TIPO DE TRANSMISION	COMBUSTIBLE	LLANTAS	ECO
			8031

OPERABLE	NO OPERABLE	SE DESCONOCE
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BUENO	REGULAR	MAL	SINIESTRO	DESVALIJADO	CHATARRA
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

DESCRIBE FALLAS MECÁNICAS Y/O COMPONENTES FALTANTES, DETALLES EN GENERAL QUE PRESENTA LA UNIDAD:

*EN CABINA SIN TAPAS DE AIRE, SIN BOTONES DE AIRE, SIN SENICERO,*

---



---








---



---

CARROCERIA (IDENTIFICACION DE GOLPES):



**AVISO:** TODAS LAS UNIDADES EN SUBASTA SE VENDEN SIN NINGUN TIPO DE GARANTIA EN COMPONENTES, DEBIDO AL USO Y DESGASTE, NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES, TOMAR COMO REFERENCIA LAS FOTOGRAFIAS.

RESPONSABLE INSPECCIÓN V4B: \_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA \_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA