

## CHECKLIST DE INSPECCION CAMION

<b>CONSIGNANTE</b>
FGDL

Fecha de Inspección	01/03/2024
Folio de Inspección	FG-7077-0224

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
CAMION	FREIGHTLINER	M2106 52K 6X2	2016

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
3ALFCYDJ6GDHS0611			VILLAHERMOSA	7077

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

FUNCIONAMIENTO		
OPERACIONAL	SI	NO
PRUEBA DE ENCENDIDO	X	

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
		X	

\* NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
MOTOR	X	
TURBO	X	
RADIADOR / MANGUERAS	X	
VENTILADOR	X	
ALTERNADOR	X	
MARCHA	X	
CAJA DE DIRECCION	X	
COMPUTADORA	X	
ARNES	X	
BANDAS Y POLEAS	X	
DIFERENCIAL	X	
CARDAN	X	
TRANSMISION	X	
NO. EJES ( )		
MUELLES	X	
AMORTIGUADORES	X	
BATERIAS ( )		X

CABINA Y CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES		X
SWITCH		X
TABLERO DE INSTRUMENTOS	X	
VOLANTE	X	
ASIENTOS	X	
PALANCA DE VELOCIDADES	X	
PLACA VIN	X	
TAPAS DE PUERTAS	X	
ELEVADORES DE VIDRIO	X	
MANIJAS DE PUERTA	X	
COFRE	X	
PUERTAS	X	
FAROS		X
PARABRISAS	X	
ESPEJOS RETROVISORES		X
SERIE GRABADA EN CHASIS	X	
NO. LLANTAS ( 9 )	X	
TANQUES DE COMBUSTIBLE ( )	X	

OBSERVACIONES GENERALES:

---



---



---

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.

LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCIÓN, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCIÓN VAB: José David Torres Arrias  
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA

Luis Miguel Pad Rovado  
NOMBRE Y FIRMA