

CHECKLIST DE INSPECCION CAMION

CONSIGNANTE
FGDL

Fecha de Inspección **22-09-24**
Folio de Inspección **FG-8025-0224**

| TIPO DE UNIDAD | MARCA | MODELO Y VERSION | AÑO |
|----------------|--------------|------------------|------|
| CAMION | FREIGHTLINER | M2106 52K 6X2 | 2017 |

| NO. DE SERIE | NO. DE MOTOR | KILOMETRAJE | UBICACIÓN FISICA | ECO |
|-------------------|--------------|-------------|------------------|------|
| 3ALFCYDJ6HDJE2715 | | 524916 | PACHUCA | 8025 |

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

| OPERACIONAL PRUEBA DE ENCENDIDO | FUNCIONAMIENTO | | |
|------------------------------------|----------------|----|------------|
| | SI | NO | SIN PROBAR |
| | X | | |

| CONDICIONES FISICAS EN GENERAL | | | |
|--------------------------------|---------|----------------|-----------|
| BUENO | REGULAR | MAL-DESHUESADO | SINIESTRO |
| X | | | |

*** NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

| COMPONENTES | TIENE COMPONENTE | |
|--------------------------|------------------|----|
| | SI | NO |
| MOTOR | X | |
| TURBO | X | |
| RADIADOR / MANGUERAS | X | |
| VENTILADOR | X | |
| ALTERNADOR | X | |
| MARCHA | X | |
| CAJA DE DIRECCION | X | |
| COMPUTADORA | X | |
| ARNES | X | |
| BANDAS Y POLEAS | X | |
| DIFERENCIAL | X | |
| CARDAN | X | |
| TRANSMISION | X | |
| NO. EJES (2) | X | |
| MUELLES | X | |
| AMORTIGUADORES | X | |
| BATERIAS () <i>AMPL</i> | X | |

| CABINA Y CARROCERIA | TIENE COMPONENTE | |
|------------------------------|------------------|----|
| | SI | NO |
| LLAVES | | X |
| SWITCH | X | |
| TABLERO DE INSTRUMENTOS | X | |
| VOLANTE | X | |
| ASIENTOS | X | |
| PALANCA DE VELOCIDADES | X | |
| PLACA VIN | X | |
| TAPAS DE PUERTAS | X | |
| ELEVADORES DE VIDRIO | X | |
| MANIJAS DE PUERTA | X | |
| COFRE | X | |
| PUERTAS | X | |
| FAROS | X | |
| PARABRISAS <i>Estrellado</i> | X | |
| ESPEJOS RETROVISORES | X | |
| SERIE GRABADA EN CHASIS | X | |
| NO. LLANTAS (10) | X | |
| TANQUES DE COMBUSTIBLE (2) | X | |

OBSERVACIONES GENERALES:

*Le Faltan tapones de ambos tanques
6 llantas regulares y 4 1/4 de vida, una tracera
pochada, Faltan visetes de faros y extencion de
defensa*

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.
LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCION, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCION ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCION V4B:

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS/PLANTA

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA