

CHECKLIST DE INSPECCION CAMION

CONSIGNANTE
FGDL

Fecha de Inspección	22-02-24
Folio de Inspección	FG-8155-0224

TIPO DE UNIDAD	MARCA	MODELO Y VERSION	AÑO
CAMION	FREIGHTLINER	M2106 52K 6X2	2018

NO. DE SERIE	NO. DE MOTOR	KILOMETRAJE	UBICACIÓN FISICA	ECO
3ALFCYDJ6JDJZ9233			PACHUCA	8155

MARCA CON UNA "X" EL CAMPO

OPERACIONAL PRUEBA DE ENCENDIDO	FUNCIONAMIENTO		
	SI	NO	SIN PROBAR
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CONDICIONES FISICAS EN GENERAL			
BUENO	REGULAR	MAL-DESHUESADO	SINIESTRO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*** NO SE REALIZAN PRUEBAS A TREN MOTRIZ, PARTES ELECTRONICAS Y SU EXISTENCIA**

COMPONENTES	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TURBO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RADIADOR / MANGUERAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VENTILADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ALTERNADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MARCHA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CAJA DE DIRECCION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COMPUTADORA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ARNES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BANDAS Y POLEAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIFERENCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CARDAN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TRANSMISION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NO. EJES (2)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MUELLES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMORTIGUADORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BATERIAS () <i>MFL</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CABINA Y CARROCERIA	TIENE COMPONENTE	
	SI	NO
LLAVES	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SWITCH	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TABlero DE INSTUMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VOLANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ASIENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PALANCA DE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PLACA VIN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TAPAS DE PUERTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELEVADORES DE VIDRIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MANIJAS DE PUERTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COFRE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PUERTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FAROS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PARABRISAS <i>Estropeado</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEJOS RETROVISORES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SERIE GRABADA EN CHASIS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NO. LLANTAS (10)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TANQUES DE COMBUSTIBLE (2)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES GENERALES: tablero no marca kilometraje, faltan visores de freno y
extención de de fersca, collarinas rotas, 4 llantas
Regular, 6 1/4 de venta, fuga severa por bomba de dirección

LA UNIDAD SE ENTREGA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA AL MOMENTO DEL RETIRO DE LAS INSTALACIONES DEL CONSIGNANTE.
LOS COMPONENTES MOSTRADOS EN EL CHECKLIST SON UNA REFERENCIA TOMADA DURANTE LA INSPECCIÓN, LOS CUALES PUEDEN SUFRIR CAMBIOS EN EXISTENCIA DE MÓDULOS, COMPUTADORAS SENSORES Y MARCHAS.

LA UNIDAD SE RETIRA EN GRÚA SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES NI DEVOLUCIONES.

RESPONSABLE INSPECCIÓN VAB: 
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL CEDIS / PLANTA 
NOMBRE Y FIRMA